

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM No.315 Comunidad San Pascual III	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Km. 15 Ruta al Atlantico Comunidad san Pascual III zona 18
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-18-7506-43	FECHA:	2/6/2025



Foto1: Sustrucion de lamina , por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: instalacion de costaneras para soporte de lamina



Foto 3: Sustrucion de estructura de metal, por metal con refuerzo de tijeras



Foto 4: Sustrucion de ventanas de metal , por ventanas de pvc en aulas de primero



Foto 5: Fabricacion e instalacion de balcones en aulas de primero



Foto 6: Sellado de lamina en aula de 1ro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra L. Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Adrián L. B.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

