

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA "LAS PILAS" Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 15 Manzana 6 Cantón Las Pilas Canalitos, Zona 24
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-24-0007-45	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: 2.3 Sustitucion de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 2: 2.3 Sustitucion de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 3: 1.1 Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 4: 1.1 Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 5: 1.1 Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 6: 1.2 Sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público