

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 2 COLONIA LAS CONCHAS, ZONA 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-25-0011-45	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina en área de cocina



Foto 2: Sustrucción de lámina en área de gradas



Foto 3: Sustrucción de puerta en área de cocina



Foto 4: Sustrucción de ventana en Dirección



Foto 5: Sustrucción de ventanas en el área de cocina



Foto 6: Sustrucción de balcones en el área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Judith Menoquin Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF

Organización
de Padres
de Familia

Zona 25
Guatemala, C. A.

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN

GUATEMALA, C. A.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 2 COLONIA LAS CONCHAS, ZONA 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-25-0011-45	FECHA:	2/06/2025



Foto 7: Sustrucción de torta por piso en área de gradas



Foto 8: Sustrucción de torta por piso en área de cocina



Foto 9: Reparación de cuneta de concreto



Foto 10: Pintura en aulas interior




Foto 11: Muro perimetral, aplicación de pintura



Foto 12: Reparación red de drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Judith Marroquin Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 2 COLONIA LAS CONCHAS, ZONA 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-25-0011-45	FECHA:	2/06/2025



Foto 13: Reparación de sistema de cableado



Foto 14: Reparación y mantenimiento de sistema



Foto 15: Mano de obra especializada en gabinetes



Foto 16: Reparación de cuneta



Foto 17: Sustitución de pila




Foto 18: Reparación de repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Judith Marroquin

Firma y sello del Presidente de la OPR de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

