Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [x] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 605	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 avenida 51-92 Aldea Las Canoas Zona 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-25-0015-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA - Corredor de ingreso. techo en mal estado, láminas oxidadas y posee filtraciones de agua.



Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA - Corredor principal. techo en mal estado, láminas oxidadas y posee filtraciones de agua.

Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO- corredor de ingreso, la estructura se esncuentra oxidada y picada.

Foto 4: ESTRUCTURA DE TECHO- corredor de ingreso, posee escasa estructura y deteriorada.

Foto 5: PUERTAS DE METAL - Portón de ingreso, presenta óxido y corrosión

Foto 6: PUERTAS DE METAL - Portón de ingreso, presenta óxido y corrosión

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JUNTA ESCOLAR	DIRECCIÓN
Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 605	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 avenida 52-91 Aldea Las Canoas Zona 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-25-0015-43	FECHA:	5/09/2025

Foto 7: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL - Canales en malas condiciones.

Foto 8: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL - Canal en malas condiciones.

Foto 9: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS - Baños pequeños en malas condiciones

Foto 10: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS - Los accesorios de los baños grandes están en malas condiciones.

Foto 11: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE - El hierro que sostiene la tapadera está en pésimas condiciones.

Foto 12: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE - Se realizará un corte de terraza, fabricación de vano y se colocará otra tapadera de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JUNTA ESCOLAR

Firma y sello del Presidente de la OPF

DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 605	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 avenida 51-92 Aldea Las Canoas Zona 25
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-25-0015-43	FECHA:	5/09/2025

Foto 13: REPARACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN - Filtración de agua en el muro de contención del salón de alumnos de primer grado.

Foto14: REPARACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN - Filtración de agua del muro de contención.

Foto 15: REPARACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN - Esta fotografía muestra el área a intervenir del muro para solucionar la filtración de agua del salón.

Foto 16: PISO - La torta de concreto del salón de primer grado sección A está en malas condiciones.

Foto 17 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS - Se cambiaran los accesorios de los lavamanos.

18. PUERTAS DE METAL - Sustitución de puerta de pasillo de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JUNTA ESCOLAR

Firma y sello del Presidente de la OPF

DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público