



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-7510-42	FECHA:	20 DE MAYO DE 2025



Foto1: REPARACIÓN DE MEZCLÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES Y TERRAZA: Reparación de mezclón por filtración de agua en la terraza de las aulas, se aplicará material para 60 metros de mezclón - Se aplicará impermeabilizante en las paredes deterioradas por la humedad, al igual que en la terraza para evitar nuevas filtraciones



Foto 2: RESANAMIENTO DE REPELLO: Reparación/sustitución de repello de paredes deterioradas por humedad y hongo, se aplicará material nuevo



Foto 3: REPARACIÓN DE FUGA DE SANITARIOS: Se realizará el cambio de tubería



Foto 4: PINTURA EN PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR: (limpieza de paredes, lavado y aplicación de pintura en interior y exterior de aulas, de fachada y pasillos




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

