

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                    |                                |                                  |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                          | MUNICIPIO:                     | Palencia                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta No.792 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Joya Larga, aldea Sansur |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-05-1347-43                      | FECHA:                         | 28/05/2025                       |



Foto1: Mantenimiento a puertas de aulas, (lijado cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva).



Foto 2: Reparación y mantenimiento a puertas de metal en cocina pvc, (cambio de tubo, cambio de lámina y aplicación de pintura anticorrosiva).



Foto 3: sustitución de chapas.



Foto 4: Pintura en muros exteriores.



Foto 5: Reparación y mantenimiento a puertas de sanitarios (lijado, cambio de tubos y aplicación de pintura anticorrosiva).



Foto 6: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reyna Canté  
Reyna Mariasol Canté Pérez  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Esvin Aroldo Cardona Valenzuela

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                    |                                |                                  |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala                          | MUNICIPIO:                     | Palencia                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta No.792 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Joya Larga, aldea Sansur |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-05-1347-43                      | FECHA:                         | 28/05/2025                       |



Foto7: sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de estructura de soporte de madera, por metal, en el patio de la escuela.



Foto 8: instalación de azulejo en estufa rural



Foto 9 : Sustitución de tubo PVC de, 3" en bajadas de agua



Foto 10 : Reubicación de pila de cemento de dos lavaderos, en la cosina rural.



Foto 11: Reparación de cuneta de concreto.

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                   |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Rexnacanté</i><br/>Reyna Marisol Canté Pérez<br/>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p><i>Esvin Aroldo Cardona Valenzuela</i><br/>Esvin Aroldo Cardona Valenzuela<br/>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|