

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA LOMAS DE AZACUALPIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana 35, Lote 22, Sector 2, Lomas de Azacualpilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 05 - 8335 - 45	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: cambio de techo en el area del patio para realizar educacion fisica, actividades, y periodo de recreo. Se necesita cambio de este techo por uno mas formal.



Foto 2: Techo de que se utiliza para actividades culturales lo cual muestra la foto, ya que solo ese espacio existe para realizarlas.



Foto 3: techo de los sanitarios tambien tiende a tener retenida el agua llovediza, ya que las caidas tienen basura y hojas de los arboles.



Foto 4: foto de techo parte en forma de L, la cual muestra la retención de agua, por la falta de limpieza en las caídas de agua, las cuales son internas




Foto 5: foto de parte frontal del edificio la cual esta en condiciones de retencion de agua, y las ciadas de agua llenas de hojas y asi mismo se nota el desgaste de la terraza ya que se le ha hecho reparación



Foto 6: foto de los sanitarios femeninos en donde se debe realizar cambios tanto en sanitarios como en los lavamanos e inodoros y paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA LOMAS DE AZACUALPILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana 35, Lote 22, Sector 2, Lomas de Azacualpilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 05 - 8335 - 45	FECHA:	5/09/2025



Foto7: puerta de frente del baño femenino la cual la chapa no sirve, y la parte de abajo esta picada por el agua.



Foto 8: puerta del baño masculino el cual esta en las mismas condiciones que el anterior, chapa no funciona y esta desnivelada.

foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Firma]


Firma y Sello Director Centro Educativo Público




CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria Lomas de Azacualpilla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana 35, lote 22 sector 2, Lomas de Azacualpilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 05 - 8335 - 45		

BOSQUEJO



  firma y Sello del Presidente de la OPF	  firma y Sello del Director del Centro Educativo Público
--	--