

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM No. 931	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA NUEVA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 06 - 9663 - 42	FECHA:	2/06/2025



Foto1: Mantenimiento del techado, consistente en la reparación de goteras en los salones 2, 3, 6, 7 y 11.



Foto 2: Limpieza, resanado e impermeabilizante de la losa en el área de sanitarios de niños y maestros.



Foto 3: Sustitución de puerta de metal por uno nuevo ancho 1.05 x 2.10m área de cocina (pintura, chapa e instalación).



Foto 4: Sustitución de puerta de metal por uno nuevo ancho 0.95 x 2.10m área de bodega (pintura, chapa e instalación).



Foto 5: Sustitución de ventanas de madera por material PVC corredizas más vidrio por 1.40x1.50m en área de bodega y sala de maestros.




Foto 6: Sustitución de canal de metal, frente de salones 5 y 6, colocar cargadores de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 ELVIRA ASUCENA PINTO TEJADA
 Firma y sello del Presidente de la OPE




 RAFAEL BENJAMIN CAPRIEL CORTÉZ
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM No. 931	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA NUEVA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 06 - 9663 - 42	FECHA:	2/06/2025



Foto 7: Sustitución de bajada de agua pluvial, tubo PVC y codos 4", frente de salones 5 y 6.



Foto 8: Limpieza de canales y techos en las áreas de preprimaria, primaria y cancha deportiva. Frente de los salones: 5, 6, 10, 11 y 12.



Foto 9: Colocación de codos de PVC de 4" y limpieza de bajadas de agua pluvial en el área de preprimaria y cancha deportiva.



Foto 10: Aplicación de pintura exterior e interior en muros, incluye limpieza (Dirección, frente a servicios de sanitarios, cocina, escenario y bodega).



Foto 11: Aplicación de Pintura de aceite en muros, incluye limpieza de muros. En aulas, graderío y escenario.



Foto 12: Sustitución de lavamanos con sus accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ELVIRA ASUCENA PINTO TEJADA

Firma y sello del Presidente de la OPH



RAFAEL BENJAMIN CARRIEL CORTÉS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM No. 931	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA NUEVA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 06 - 9663 - 42	FECHA:	2/06/2025



Foto 13: Sustitución de sanitario por uno nuevo color blanco instalado y accesorios (lleve de paso, manguera de abasto, empaque de cera) en sanitario de sala de maestros



Foto 14: Sustitución de barrandas de metal ancho 3.10 x 1.15 m de largo, colocación y pintado.



Foto 15: Sustitución de foco led, tecno lite, ahorradores para área del salón 2 nivel preprimario.



Foto 16: Sustitución de tomacorrientes dobles y un tomacorriente con swich en los salones 10 y 12 del área de preprimaria.




Foto 17: Reparación de muros 7.5 m2, incluye cernido y refuerzo de terraza 4 m2, incluye cernido, pintura e impermeabilizante.




Foto 18: Excavar, colocar tubo PVC de 1/2" para conducir agua potable desde la cisterna al servicio sanitario de maestros y rellenar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 ELVIRA ASUCENA PINTO TEJADA
 Firma y sello del Presidente de la OPE




 RAFAEL BENJAMIN CAPRIEL CORTÉZ
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHINAUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM No. 931	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA NUEVA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 06 - 9663 - 42	FECHA:	2/06/2025



Foto 19: Sustitución de depósito de agua capacidad 5 toneles marca Rotoplas, incluye instalación y accesorios (llave de paso, un flote y cheque), en servicio de sanitario para docentes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 ELVIRA ASUCENA PINTO TEJADA Firma y sello del Presidente de la OPF	 RAFAEL BENJAMIN CAPRIEL CORTÉZ Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

