



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOMAS DE SAN JOSE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOMAS DE SAN JOSE I SECTOR II SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-6480-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1 SUSTITUCIÓN DE INODORO Y ACCESORIOS



Foto 2 SUSTITUCIÓN DE MIGITORIO Y ACCESORIOS



Foto 3 SE QUITARÁ LO QUE ESTA AL FONDO PORQUE SE PONDRA UN MIGITORIO EN DONDE ESTAN LOS SANITARIOS



Foto 4 SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS



Foto 5: DESINSTALACIÓN DE MALLA CON 3 METROS DE ALTO CON TUBO DE 2 METROS



Foto 6: DESINSTALACIÓN DE MALLA CON 3 METROS DE ALTO CON TUBO DE 2 METROS


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ORGANIZACIÓN DE PADRES DE
FAMILIA EORM LOMAS DE SAN JOSE
SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA

Monzon

Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO AYAMPUC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOMAS DE SAN JOSE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOMAS DE SAN JOSE I SECTOR II SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-07-6480-43	FECHA:	2/06/2025



FOTO 1 SUSTITUCION DE CUNETA PARA ENTRADA DE LA ESCUELA 46.6 MTS LINEALES DEL LADO IZQUIERDO A LA PAR DE LA LOZA DE CONCRETO PARA EVITAR DESBORDE.



FOTO 2 SUSTITUCIÓN DE LOZA DE CONCRETO ENTRADA DE LA ESCUELA 133 MTS2 CON ELECTROMAYA DE 8 MM



DESSINSTALACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PLEGABLE PARA LA CANCHA CON RIEL INFERIOR Y RODOS PARA PORTON CORREDIZO



Foto 4: ELABORACIÓN DE TORTA EN MAL ESTADO Y TAMBIEN ENFRENTA DE LOS SANITARIOS DE LA PLANTA BAJA DE LA ESCUELA.



DESSINSTALACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PLEGABLE PARA LA CANCHA CON RIEL INFERIOR Y RODOS PARA PORTON CORREDIZO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ORGANIZACION DE PADRES DE
FAMILIA EORM LOMAS DE SAN JOSE
SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA

Firma y sello del Presidente de la OPA

Monzon

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]

