

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M No. 31 "Dario González" Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5° Avenida 12-51 Colonia Primero de Julio zona 5 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1538-43	FECHA:	11/9/2025



Foto1: Impermeabilización de losa.



Foto 2: Reparación de ventanas No.1 y ventana No. 2 e instalación de balcones.



Foto 3: Ventana No.3 con balcón e impermeabilización de pared y pintura de aula.



Foto 4: Ventana No.4 con balcón e impermeabilización de pared y pintura de aula.



Foto 5: Ventana No.5 con balcón e impermeabilización de pared y pintura de aula.



Foto 6: Ventana No.6 con balcón e impermeabilización de pared y pintura de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Mixco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M No. 31 "Darío González" Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ª Avenida 12-51 Colonia Primero de Julio zona 5 de Mixco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-08-1538-43	FECHA:	11/9/2025



Foto 7: Ventana No.7 con balcón e impermeabilización de pared y pintura de aula



Foto 8: Servicios Sanitarios, reparación de paredes, pintura y nivelación de puertas.



Foto 9: Servicios Sanitarios, reparación de paredes, pintura y nivelación de puertas.



Foto 10: Servicios Sanitarios, reparación de paredes, pintura y nivelación de puertas.



Foto 11: Servicios Sanitarios, reparación de paredes, pintura y nivelación de puertas.



Foto 12: Mantenimiento a portón, colocación de chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

