



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHUARRANCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA BÁRBARA LO DE LAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-12-1851-43	FECHA:	05/09/2025



Foto 1: APLICACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO EN MURO



Foto 2: MANTENIMIENTO Y MODIFICACION DE PORTON A CORREDIZO A ESTRUCTURA (LIJADO, SUJECCIONES, APLICACION DE PINTURA) SUSTITUCION DE CHAPA YALE. MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE



Foto 3: APLICACIÓN DE PINTURAS EN EXTERIORES E INTERIORES.



Foto 4: REPARACIÓN DE MURO EN TERCER NIVEL



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS Y SUMINISTRO DE VENTANA PVC (CORREDIZA) INCLUYE INSTALACIÓN DE CEDAZO



Foto 6: REMOCION DE PAÑUELO EN MAL ESTADO, SUSTITUCION DE PAÑUELO E IMPERMEABILIZANTA DE LOSA. SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHUARRANCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA BÁRBARA LO DE LAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-12-1851-43	FECHA:	05/09/2025



Foto 7: SUSTITUCION DE JUEGOS DE ACCESORIOS PARA BAÑOS.
SUSTITUCIÓN DE GRIFOS EN BAÑOS




Foto 8: SUSTITUCION DE CABLEADO ELÉCTRICO, CON CBLE THHN CALIBRE 12 (INCLUYE SSTITUCION DE DUCTO Y ACCESORIO).
SUSTITUCION DE FOCOS (INCLUYE SUSTITUCION DE PLAFONERAS)



Foto 9 : SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE 1/2", INCLUYE DE KIT DE LLAVES DE TINACOS



Foto 10: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL DE TECHADO DE PORTON DE ACCESO



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE VENTANA POR BLOCK DE VIDRIO EN TERCER NIVEL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

