

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                        |                                |                    |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA              | MUNICIPIO:                     | VILLA CANALES      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL OBRAJUELO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-16-0017-45          | FECHA:                         | 29/09/2025         |




**Foto 1: LOSA DE PATIO:** Sustrucción de losa de patio por mal estado e inundación en tiempo de lluvia y necesita ser reemplazado para mejorar la seguridad y el aspecto estético del área.



**Foto 2: LOSA DE PATIO:** Las medidas son de 21.74 mts de largo por 14.83 mts de ancho, con una fundición de 8cm+ corte inducido a cada 1.5 mts, con dos cajas de 0.60x0.60 al centro de la captación para agua pluvial con tapa metálica tipo rejilla + tubería de pvc de 4" para el drenado de la misma.



**Foto 3: VENTANAS:** Sustrucción de 12 ventanas de paleta en mal estado, por ventanas fabricadas a la medida de metal, abatibles y corredizas en dividida en dos tramos.



**Foto 4: VENTANAS:** los tramos son 1.80mts de ancho por 1.26 mts de alto, para mejorar la seguridad, ya que por pandillas no se pueden colocar vidrios.



**Foto 5: PISO:** Sustrucción de piso rustico por piso entideslizante, por mal estado.



**Foto 6: PISO:** Medidas de la cocina, 8.50 mts de largo por 3.50 mts de ancho.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la ORF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                        |                                |                    |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA              | MUNICIPIO:                     | VILLA CANALES      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL OBRAJUELO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-16-0017-45          | FECHA:                         | 29/09/2025         |



FOTO7: PINTURA EN MUROS EXTERIORES, aplicación de pintura latex.



FOTO 8: PINTURA EN MUROS EXTERIORES a 80 m2 y 80.00m2 de aceite a dos manos en fachada principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público