



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA CANALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.701 GUSTAVO ADOLFO PIVARAL RODRIGUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL OBRAJUELO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2109-43	FECHA:	7/8/2025



Foto 1: IMPLEMENTACION DE MUEBLE TIPO TOP EN AREA DE COCINA, E INSTALACION DE AZULEJO EN TOP Y SALPICADERO E INTERIOR DE MUEBLE.



Foto 2: IMPLEMENTACION DE VENTANA DE 2.00 ANCHO X 1.00MT DE ALTURA EN PARED POSTERIOR DE COCINA CON BALCON METALICO RETICULADO.




Foto 3: IMPLMENTACION DE VENTANA EN PARED FRONTAL EN AREA DE COCINA DE 1.20MTS DE ANCHO X 1.00 MT DE ALTURA, CON BALCON METALICO RETICULADO.



Foto 4: SUSTITUCION DE ACCESORIOS EN SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCION DE AZULEJO EN MODULO FRONTAL DE LAVAMANOS DE NIÑAS Y NIÑOS.



Foto 5: INSTALACION DE CANALES PLUVIALES EN MODULO DE SALONES, 4 BAJANTES PLUVIALES EXPUESTOS EN PARED, FUNDIDOS EN CAMINAMIENTO.



Foto 6: INSTALACION DE CANALES PLUVIALES EN MODULO DE SALONES, 5 BAJANTES PLUVIALES EXPUESTOS EN PARED, FUNDIDOS EN CAMINAMIENTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sara Carolina Aguilar Martínez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Gustavo A. Pivaral R.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

