

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2110-43	FECHA:	29/09/2025




Foto1: Instalacion de Rasor ribon inoxidable sobre pared lateral derecho y detrás de aulas de 1ro y 3ro primaria



Foto 2: Sustitucion de losa de patio



Foto 3: mantenimiento de estructura de techo aulas 2do y 4to



Foto 4: mantenimiento de estructura de techo cocina,corredor y salon principal y aulas de 5to y 6to



Foto 5: Sustitucion de planchas de cocina a medida



Foto 6: mantenimiento y reparación de 4 unidades de ventanales aulas 1ro y 3ro primaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Darlyn Bojor</i> Firma y sello del Presidente de la OPF FAMILIA	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-16-2110-43	FECHA:	29/09/2025



Foto1: circulación de muro perimetral 1 metro de levantado mas malla area de patio



Foto 2: circulación de muro perimetral 1 metro de levantado mas malla area de primer grado costado derecho.



Foto 3: cambio de canales y bajadas de agua pluvial



Foto 4: Demolición de losa de techo, por cubierta de lamina ingreso al salon principal



Foto 5: Sustitucion de gradas acceso principal



Foto 6: Mantenimiento a fosa septica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dailyn Com

Firma y sello del Presidente de la OPE



107

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

