



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	DE LO DE HERNANDEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0023-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustitución de estructura portante de madera por metálica, en aulas modulo 1



Foto 2: Sustitución de columnas de madera por estructura metálica en corredor de aulas modulo 1



Foto 3: Sustitución de estructura portante de madera por metálica, en aulas modulo 2



Foto 4: Mejoramiento de estructura portante de madera por metálica, en aulas modulo 3




Foto 5: Sustitución de Balcón de metal en cocina.




Foto 6: Sustitución de puerta de madera por metálica 1 metro de ancho por 220 metros alto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	DE LO DE HERNANDEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-01-0023-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Sustrucción de baranda de metal



Foto 8: Mejoramiento y reparación de Balcones de metal



Foto 9: Sustrucción de cableado eléctrico



Foto 10: Mejoramiento y reparación de puertas de metal en baños, 80 cms ancho por 1.80 mts alto

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

