

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tepán, aldea Los Coles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0046-45	FECHA:	06 de junio de 2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de plancha de metal de tres ornillos y chimenea de metal.



Foto 3: Sustitución de canal de pvc y soporte de pvc para canal.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores del centro educativo.



Foto 5: Sustitución de puerta (1.85m de alto * 0.90m de ancho).




Foto 6: Sustitución de inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---