

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM IXBÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXBÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0343-41	FECHA:	10 DE OCTUBRE DE 2025



Foto1: SUSTITUCION DE TECHO POR COMPLETO DEL CENTRO EDUCATIVO.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA (INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL)



Foto 3: LÁMPARA DAÑADA ES NECESARIO SUSTITUIRLO .



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 5: LAMINA COSTANERAS TOTALMENTE DAÑADA SEGÚN FOTOGRAFIA TOMADA EN LA PARTE DE ARRIBA



Foto 6: COSTANERAS Y VIGAS DE METAL DAÑADAS POR OXIDO ES NECESARIO SUSTITUIR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Virginia Sánchez Domingo

Firma y sello del Presidente de la OPF

Rudy Pascual Pérez Sánchez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público