

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan, aldea El Palmar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0344-41	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Sustiución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de portón de metal (2.10 metros de alto*3 metros de ancho)



Foto 4: Sustitución de piso de granito por piso de granito



Foto 4: Sustitución de piso de granito en la cocina por piso de granito



Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

