

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO QUISISI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO QUISISI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0015-43	FECHA:	6 DE AGOSTO DE 2025




Foto 13: Cambiando sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 14: Cambiando sustitución de pila de plástico de dos lavaderos



Foto 15: Trabajando de mantenimiento a estructura de soporte de metal




16. Trabajando de Sustitución de estructura de soporte de metal por madera






17. Cambiando Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la COPA	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

10/10/10
10/10/10
10/10/10
10/10/10
10/10/10

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO QUISISI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO QUISISI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0015-43	FECHA:	6 DE AGOSTO DE 2025



Foto 1: Trabajando la Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 2: trabajando la sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: realizando trabajo de mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo cepillado, sujeciones aplicación de pintura




Foto 4: Realizando sustitución de chapas




Foto 5: Realizando sustitución de portón



Foto 6: realizando sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO QUISISI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO QUISISI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0015-43	FECHA:	6 DE AGOSTO DE 2025



Foto7: Realizando Sustitución de canal de metal



Foto 8: Realizando sustitución de bajada de agua pluvial, tubo PVC de 4 pulgadas



Foto 9: Realizando sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 10: Realizando sustitución de de soporte o pescante de pvc para canal



Foto 11. Cambiando sustitución inodoro



Foto 12: Aplicando pintura en muros interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Nolasco A

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO QUISISI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO QUISISI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0015-43	FECHA:	6 DE AGOSTO DE 2025



Foto 13: Cambiando sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 14: Cambiando sustitución de pila de plástico de dos lavaderos



Foto 15. Trabajando de mantenimiento a estructura de soporte de metal



16. Trabajando de Sustitución de estructura de soporte de metal por madera



17. Cambiando Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Braun Nunez A</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

