

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM JOHN F. KENNEDY JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0436-41	FECHA:	30/10/2025



Foto1: Reconstrucción de loza de patio.



Foto 2: Reconstrucción de loza de patio.



Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de accesorios inodoro (Tanque)



Foto 5: Sustitución de mezcladora lavamanos (Llave para lavamanos)



Foto 6: Sustitución de mezcladora lavamanos (Llave para lavamanos)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Organización de Padres de Familia
San Pedro Soloma, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
EOUM John F. Kennedy J.M.
San Pedro Soloma, Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM JOHN F. KENNEDY JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0436-41	FECHA:	31/10/2025



Foto7: Pintura en Interiores y exteriores de sanitarios



Foto 8: Pintura en Interiores y exteriores de sanitarios



Foto 9: Sustitución y ampliación de estufa rural a estufa de 2 planchas (Completa)



Foto 10: Sustitución y ampliación de estufa rural a estufa de 2 planchas (Completa)




Foto 11: Sustitución de depósito de agua 2500 lt



Foto 12: Instalación de azulejo en el exterior de pila de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.
Organización de Padres de Familia
San Pedro Soloma, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
EOUM John F. Kennedy J.M.
San Pedro Soloma, Huehuetenango