

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM JOHN F. KENNEDY JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0436-41	FECHA:	24/11/2025



Foto 1: Reconstrucción de loza de patio.



Foto 2: Reconstrucción de loza de patio



Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de accesorios inodoro (Tanque)



Foto 5: Sustitución de mezcladora lavamanos (Llave para lavamanos)



Foto 6: Sustitución de mezcladora lavamanos (Llave para lavamanos)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EOUM JOHN F. KENNEDY JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0436-41	FECHA:	24/11/2025



Foto7: Pintura en interiores y exteriores de sanitarios



Foto 8: Pintura en interiores y exteriores de sanitarios



Foto 9: Sustitución y ampliación de estufa rural a estufa de 2 planchas (Completa)



Foto 10: Sustitución y ampliación de estufa rural a estufa de 2 planchas (Completa)



Foto 11: Sustitución de depósito de agua 2500 lt



Foto 12: Instalación de azulejo en pila de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia

[Signature]



Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público