

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANTEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0440-41	FECHA:	10/10/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puerta (2.10m de alto * 1.00m de ancho)



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"




Foto 6: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

