

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                       |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO     | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO SOLOMA      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB anexo a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA MAJCHÁ          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-08-0451-41     | FECHA:                         | 10 DE OCTUBRE DE 2025 |



Foto 1: Mantenimiento a estructura de puerta




Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal




Foto 3: Sustitucion de vidrios



Foto 4: Mantenimiento de ventana



Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 6: Piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público