

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tajlac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0463-41	FECHA:	26 de noviembre de 2025



Foto1: susticion de piso de cemento por piso de granito



Foto 2: susticion de lamina acanalada, por lamina troquelada



Foto 3: Sustitucion de elementos de fijación



Foto 4: Sustitucion de puertas de metal



Foto 5: Reparación de cunetas de concreto





Foto 6: Repello de pared de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPB





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

