



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mimanguitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0486-43	FECHA:	16 de julio al 08 de agosto de 2025



Foto1: Sustitución de láminas en proceso.



Foto 2: Mejoramiento de ventanas y balcones en proceso.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de cemento en cancha en proceso.




Foto 4: Sustitución de piso de torta de cemento en dirección en proceso.



Foto 5: Sustitución de accesorios de baño en proceso.




Foto 6: Mantenimiento de barandas en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Mimanguitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0486-43	FECHA:	16 de julio al 08 de agosto de 2025



Foto 7: Mejoramiento de llave de chorro en proceso.



Foto 8: Mejoramiento de tubo y malla galvanizada en proceso.



Foto 9: Mejoramiento de malla galvanizada y tubo Hg en proceso.



Foto 10: Sustitución de lámparas tipo LED en proceso.



Foto 11: Sustitución de tomacorrientes y mejoramiento de ducto eléctrico en proceso.




Foto 12: Sustitución de tomacorrientes y mejoramiento de ducto eléctrico en proceso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público