

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOLOMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-1405-41	FECHA:	10/10/2025



Foto1: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 2: Mantenimiento a portones de metal (Ancho 6M2 * 2.20 de alto)



Foto 3: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 4: Sustitución de tubería línea principal agua potable



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: PILA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Esmeralda Beatriz RA

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

