

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos, anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0002-42	FECHA:	06/06/2025




Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso de granito por deterioro, en sanitarios



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso de granito por deterioro, en sanitarios.



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso de granito por deterioro, en aulas.



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso de granito por deterioro, en aulas.




Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso de granito por deterioro, en corredor.



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso de granito por deterioro, en corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Alfredo Cruz Sales Matio
Firma y sello del Presidente de la OPF



Jackeline Yusara López López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos, anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0002-42	FECHA:	06/06/2025



Foto 7: Mantenimiento de puertas de sanitarios




Foto 8: Mantenimiento de puertas de sanitarios



Foto 9: Sustitución de inodoro



Foto 10: Sustitución de inodoro




Foto 11: Limpieza de fozs séptica




Foto 12: Limpieza de fozs séptica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Consejo de Padres de Familia
Caserío El Pacate
Santa Bárbara, Huehuetenango

Alfredo Cruz Sales Matio
Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERÍO EL PACATE, ALDEA XOCONILAJ
SANTA BÁRBARA, HUEHUETENANGO, GUATEMALA

DIRECCIÓN

Jackeline Yusara López López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos, anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0002-42	FECHA:	06/06/2025



Foto 13: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito por deterioro, en aula.



Foto 14: Mantenimiento de estructura de metal de ventana



Foto 15: Mantenimiento de estructura de metal de ventana



Foto 16: Mantenimiento de estructura de metal de ventana



Foto 17: Mantenimiento de estructura de metal de ventana de aula, parte trasera.



Foto 18: Mejoramiento de techo de aula ya que carece del mismo por ser aula nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Alfredo Cruz Sales Matio
Firma y sello del Presidente de la OPF



Jackeline Yusara López López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒ X.

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos, anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0002-42	FECHA:	06/06/2025




Foto 19: Mejoramiento de ventana de aula ya que carece de la misma, parte de atrás.




Foto 20: Mejoramiento de ventana de aula ya que carece de la misma, parte de enfrente.


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Alfredo Cruz Sales Matio
Firma y sello del Presidente de la OPF



Jackeline Yusara López López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público