

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rual Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuen, aldea Sac Pic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0017-43	FECHA:	06 de junio de 2025



Foto1: Sustitución de cubierta de lámina




Foto 2: Sustitución de capote de metal



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Sustitución de puertas en servicio sanitario



Foto 5: Bajada de agua pluvial



Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público