Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0018-43	FECHA:	22 de agosto de 2025



Foto 1: Proceso de instalación de piso de granito en aulas

Foto 2: Proceso de instalación de piso de granito en aulas



Foto 3:Proceso de instalación de piso de granito en patio

Foto 4: Proceso de instalación de piso de granito en patio



Foto 5:Proceso de instalación de piso de granito en cocina

Foto 6: Proceso de instalación y sustitución de pared divisoria de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Consejo de Padres de Familia de la E.O.R.M. Caserío El Pacate Santa Bárbara, Huehuetenango

Alfredo Cruz Sales Matio
Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL PACATE, ALDEA XOCONILAJ DIRECCIÓN SANTA BÁRBARA HUEHUETENANGO, GUATEMALA

Jackeline Yusara López López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0018-43	FECHA:	22 de agosto de 2025



Foto 7: Proceso de reparación de puertas y ventanas en aulas



Foto 8: Proceso de reparación de puertas y ventanas de cocina

Foto 9: Proceso de mantenimiento y reparación de puertas

Foto 10: Proceso de mantenimiento y reparación de ventanas

Foto 11:Proceso de mantenimiento y reparación de ventanas

Foto 12: Proceso de mantenimiento y reparación de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Cruz Sales Matio
Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejo de Padres de Familia de la E.O.R.M. Caserío El Pacate Santa Bárbara, Huehuetenango

Jackeline Yusara López López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL PACATE, ALDEA XOCONILAJ DIRECCIÓN SANTA BÁRBARA, HUEHUETENANGO, GUATEMALA

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0018-43	FECHA:	22 de agosto de 2025



Foto 13: Proceso de cambio de piso de torta por piso de granito en sanitarios

Foto 14: Proceso de cambio de piso de torta por piso de granito en entrada a sanitarios



Foto 15: Proceso de limpieza de foza séptica



Foto 16: Proceso de limpieza de foza séptica



Foto 17: Proceso de limpieza de foza séptica



Foto 18:Proceso de limpieza de foza séptica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Cruz Sales Matio
Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejo de Padres de Familia de la E.O.R.M. Caserío El Pacate Santa Bárbara, Huehuetenango

Jackeline Yusara López López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL PACATE, ALDEA XOCONILAJ DIRECCIÓN SANTA BÁRBARA HUEHUETENANGO, GUATEMALA