

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0018-43	FECHA:	12 de Septiembre de 2025



Foto 1: Sustitución de piso de torta por piso de granito en aulas



Foto 2: Reparación y mantenimiento de ventanas de aulas




Foto 3: Reparación y mantenimiento de puertas de aulas



Foto 4: Sustitución de piso de granito en aulas y patio




Foto 5: Instalación de piso de granito y puerta en cocina



Foto 6: Reparación y mantenimiento de ventanas de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Alfredo Cruz Sales Matio
Firma y sello del Presidente de la OPF



Jackeline Yusara López López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pacate, aldea Xoconilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0018-43	FECHA:	12 de Septiembre de 2025




Foto 7: Cambio de puertas en sanitarios



Foto 8: Cambio de piso de torta por piso de granito en entrada a sanitarios



Foto 9: Cambio de piso de torta por piso de granito en entrada a sanitarios




Foto 10: Puerta de bodega terminada



Foto 11: Balcones y vidrios terminados



Foto 12: Puerta divisoria de aulas terminada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Alfredo Cruz Sales Matio
Firma y sello del Presidente de la OPF



Jackeline Yusara López López
Firma y Sello Director Centro Educativo Público