

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuichuj, Aldea Chicol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0022-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: Sustrucción de Puerta de madera por puerta de metal.



Foto 2: Reparación de cuneta de concreto y mejoramiento con rejilla para que corra el agua.



Foto 3: Mejoramiento de baranda para evitar que ingresen personas ajenas a la escuela y el ingreso de animales al huerto escolar.



Foto 4: Reparación de la red de drenaje para prevenir y de las aguas pluviales.




Foto 5: Construcción de un muro perimetral para prevenir que se derrumbe la tierra y afecte una parte del establecimiento.





Foto 6: Mantenimiento de ventanas y colocación de nuevos vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 José Ranferi Matio Rabanales Firma y sello del Presidente de la OPF		 Glendys Edilce Villatoto García Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuichuj, Aldea Chicol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0022-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: Mejoramiento de banqueta a un costado de la cocina.




Foto 2: Reparación de materiales que conforman la red eléctrica en toda la escuela.



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores de la Escuela.



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores de la Escuela.




Foto 5: Mejoramiento de una rejilla en el área de los baños, para evitar que el agua en tiempo de lluvia ingrese dentro de los baños.



Foto 6: Mejoramiento de una rejilla en el área de los baños, para evitar que el agua en tiempo de lluvia ingrese dentro de los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 José Ranferí Matío Rabanales Firma y sello del Presidente de la OPF		 Glendys Edilce Villatoto García Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---