

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Estancia, aldea Tojchiguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0031-43	FECHA:	06 de junio de 2025




Foto 1: sustitución de techo de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: sustitución de elementos de fijación para lámina troquelada



Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 4: sustitución de piso de torta de concreto.




Foto 5: instalación de lámina troquelada aluzinc




Foto 6: instalación de estructura de portante de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Estancia, aldea Tojchiguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0031-43	FECHA:	06 de junio de 2025



Foto 7: sustitución de canal de metal.



Foto 8: pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 9: sustitución de inodoros.



Foto 10: sustitución de lavamanos.



Foto 11: reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 12: sustitución de tubería pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Estancia, aldea Tojchiguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0031-43	FECHA:	06 de junio de 2025




Foto 13: sustitución de depósito de agua de 1,700 litros



Foto 14: reparación de cableado eléctrico.



Foto 15: sustitución de ducto eléctrico.



Foto 16: sustitución de cajas octagonales.



Foto 17: sustitución de cajas rectangulares.




Foto 18: sustitución de tomacorrientes dobles.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Estancia, aldea Tojchiguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0031-43	FECHA:	06 de junio de 2025



Foto 19: sustitución de apagadores simples.




Foto 20: sustitución de apagadores dobles.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

