

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA BÁRBARA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS RUINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0044-41	FECHA:	15/05/2025



Foto 1: colocación de techado en area descubierta.




Foto 2: colocacion de canales y bajadas de agua pluviales.




Foto 3: instalacion de de sistema electrico y lámparas ahorradoras.





Foto 4: colocacion de piso de granito.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas con el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Centro		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---