

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tojchum, aldea Tojchiguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0546-41	FECHA:	20/03/2025




Foto1: Sustrucción de lámina



Foto 2: Sustrucción de elemento de fijación para lámina troquelada



Foto 3: Sustrucción de capote de metal



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal




Foto 5: Mantenimiento a estructura de soporte de metal, lijado y aplicación de pintura



Foto 6: Sustrucción de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tojchum, aldea Tojchiguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0546-41	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Sustrutución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 8: Mantenimiento a puerta de metal lijado y pintado




Foto 9: Sustrutución de malla por barandas de metal



Foto 10: Sustrutución de piso de concreto a piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo

