

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tojchum, aldea Tojchiguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0546-41	FECHA:	1/07/2025




Foto 1: Sustitución de lámina



Foto 2: Sustitución de elemento de fijación para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de capote de metal



Foto 4: sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Mantenimiento a estructura de soporte de metal, lijado y aplicación de pintura



Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COPB




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tojchum, aldea Tojchiguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0546-41	FECHA:	1/07/2025




Foto7: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 8: Sustitución de malla por barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la COPB




Firma y Sello Director Centro Educativo Público