

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tojchum, aldea Tojchiguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0546-41	FECHA:	1/07/2025




Foto 1: Sustrutución de lámina



Foto 2: Sustrutución de elemento de fijación para lámina troquelada



Foto 3: Sustrutución de capote de metal



Foto 4: sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 5: Mantenimiento a estructura de soporte de metal, lijado y aplicación de pintura




Foto 6: Sustrutución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tojchum, aldea Tojchiguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0546-41	FECHA:	1/07/2025



Foto7: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal




Foto 8: Mantenimiento a puerta de metal lijado y pintado



Foto 9: Sustitución de malla por barandas de metal



Foto 10: Sustitución de piso de concreto a piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--