

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICOL SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0554-43	FECHA:	6/06/2025



Foto1: 9. Pintura en Exteriores e interiores



Foto 2: 6.1. Mejoramiento de ventanas




Foto 3: 9. Pintura en exteriores e interiores



Foto 4: 17. Mantenimiento de cisternas para agua




Foto 5: 10. Sustitución de tasas para sanitarios



Foto 6: 6.1. Sustitución de canales en techo de lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICOL SANTA BÁRBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0554-43	FECHA:	6/06/2025



Foto1: 9 . Pintura en Muros exteriores e Interiores



Foto 2: 6.1 Sustitución de balcones de metal




Foto 3: 9.1 Sustitución de malla galvanizada por electromalla



Foto 4: 10.1 Aplicación de pintura a puertas sanitarios



Foto 5: 10 Sustitución inodoros



Foto 6: 1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPP





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

