

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tojcail
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0563-43	FECHA:	01 de agosto de 2,025




Foto1: Levantamiento de pared para estructura de techo




Foto 2: estructura de metal para la ubicación de depósito de agua




Foto 3: reparacion de cuneta para el desplazamiento de agua pluvial




Foto 4: Mejoramiento de cuneta




Foto 5: construccion de muro de contencion para el desplazamineto de agua pluvial



Foto 6: soporte de metal para bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---