

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Bárbara
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tojcail
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-10-0563-43	FECHA:	27 de agosto de 2,025




Foto1: Levantamiento de pared, cambio de techo y estructura de metal, instalacion eléctrica, canales de bajada de agua y pintado de pared.




Foto 2: Fabricacion de estructura de metal para la instalacion de un depósito de agua



Foto 3: reparacion de cuneta con estructura de metal



Foto 4: Mejoramiento de cuneta con concreto




Foto 5: reparación de banquetta de concreto




Foto 6: soporte de canal de metal y bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---