



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Istinajap, San Rafael la Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0698-41	FECHA:	25 de agosto de 2025



Foto1: Pintura de muros exteriores de la escuela



Foto 2: Mantenimiento de barandas lijado y aplicación de pintura



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura)



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5: Sustitución de plafoneras



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma del Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOSPRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael la Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Istinajap, San Rafael la Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0698-41	FECHA:	25 de agosto de 2025




Foto 7: Sustrucción a estructura de metal de ventana



Foto 8: Reparación de bajada de agua pluvial tubo pvc 3




Foto 9: Reparación de bajada de agua pluvial tubo pvc 3



Foto 10: Mantenimiento de estructura de metal de ventana





Foto 11: Repello en muro de la escuela

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

