

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lajcholaja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0722-43	FECHA:	04/11/2025



Foto1: Sustitución de puerta de madera por metal + sustitución de chapa



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Sustitución de piso de granillo



Foto 4: Mejoramiento de canales de metal y bajadas de agua pluvial




Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores




Foto 6: Mantenimiento a porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


miella pua no

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Rafael La Independencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lajcholaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0722-43	FECHA:	04/11/2025




Foto 7: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 8: Sustitución de cableado eléctrico



Foto 9: Sustitución de ventanas de madera por metal



Foto 10: Sustitución de lámparas tipo LED




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Micahé Juan ma</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> <p>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM ALDEA LAJCHOLAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> <p>QUELA OFICIAL RURAL MIKA ALDEA LAJCHOLAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO</p>
---	--