

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO OCHO CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0006-43	FECHA:	4/06/2025



Foto1: Sustitución de piso de torta de cemento por piso granito



Foto 2: Sustitución de planchas de concreto de patio



Foto 3: Reparación de cocina




Foto 4: Reparación de cocina



Foto 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos





Foto 6: Sustitución de puerta de metal de 2.10 metros de alto por 1.00 metro de ancho

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al Centro Educativo.



Firma y sello del Presidente de la OPA





Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO OCHO CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0006-43	FECHA:	4/06/2025



Foto1: Sustitución de vidrios de 31 centímetros de largo por 15.5 centímetros de ancho




Foto 2: Mejoramiento de balcones de metal




Foto 3: Mejoramiento de canal de metal y Mejoramiento de bajada de agua pluvial tubo PVC 3"




Foto 4: Sustitución de ducha




Foto 5: Mejoramiento de pepello en muro




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

