

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO OCHO CHIQUITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0006-43	FECHA:	29/08/2025



Foto1: Sustrucción de piso de torta de cemento por piso granito



Foto 2: Reparación de cocina



Foto 3: Reparación de cocina



Foto 4: Sustrucción de puerta de metal de 2.10 metros de alto por 1.00 metro de ancho




Foto 5: Mejoramiento de canal de metal y Mejoramiento de bajada de agua pluvial tubo PVC 3"

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPAF



Firma y Sello Director Centro Educativo

