

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO TZINIMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TZINIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0013-43	FECHA:	16/09/2025




FOTO1: Reparación de losa de patio



FOTO2: Sustitución de malla galvanizada y tubo HG




FOTO 3: Sustitución de canal PVC




FOTO 4: Mejoramiento de cocina




FOTO 5: Sustitución de portón




FOTO 6: Fundición de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y Sello del Presidente del Comité



[Signature]

Firma y Sello Directivo del Establecimiento Público

