

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHANTZACBAL, ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0018-43	FECHA:	21/11/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: MEJORAMIENTO DE BALCONES DE METAL




FOTO 3. REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 4: SUSTITUCION DE FLIPONES



Foto 5: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



Foto 6: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

