

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nuevo Belén, aldea El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0025-43		6/06/2025



FOTO 1: Sustitución de lámina y estructura




FOTO 2: Sustitución de canal



FOTO 3: Sustitución de losa de patio




FOTO 4: Sustitución de sanitarios y azulejo




FOTO 5: Sustitución de puertas de sanitarios




FOTO 6: Sustitución de repello y cernido en paredes de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

