

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MIRADOR ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0027-43	FECHA:	21/10/2025



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustrucción de estructura de techo para portón



Foto 4: Sustrucción de porton de 3 metros de ancho por 2.42 metros de alto




Foto 5: Portón de metal de 1.50 metros de ancho por 2.26 metros de alto.



Foto 6: Sustrucción de puerta 1.95 metros de alto por 1.01 metro de ancho

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Pública



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MIRADOR ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0027-43	FECHA:	21/10/2025



Foto 7: Sustrucción de puerta 2 metros de alto por 1.01 metro de ancho




Foto 8: Mantenimiento de estructura de metal de ventanas de 1.88 metro de alto por 1.08 de largo



Foto 9: Sustrucción de vidrios para ventanas de 31.5*86.5 centímetros




Foto 10: Sustrucción de piso de torta de cemento por piso granito



Foto 11: Sustrucción de canales de metal y bajadas de agua pluvial tubería PVC 3"



Foto 12: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

