

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TICAN ALDEA SAN MARTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0032-43	FECHA:	8/11/2025



FOTO 1: REPARACION DE y SUSTITUCION DE TECHO EN EL PATIO DE EDIFICIO ESCOLAR




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL




FOTO 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE SANITARIOS




FOTO 4: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE AULAS



FOTO 5: MANTENIMIENTO DE BALCONES EN VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

marcelina Pe
Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

