

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUHCUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA DEPARTAMENTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0033-45	FECHA:	11/08/2025



SUSTITUCIÓN DE LAMINA




SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACION



REPARACIÓN DE LOZA DE PATIO



SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



PINTURA EN MUROS ECTERIORES



PINTURA EN MUROS EXTERIROES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

