

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TODOS SANTOS CUCHUMATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN PRIMER PUENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PRIMER PUENTE, ALDEA EL RANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0040-43	FECHA:	12/09/2025



FOTO 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada



FOTO 2: Sustrucción de lámina por lámina troquelada y mantenimiento a estructura




FOTO 3: Sustrucción de canal PVC



FOTO 4: Instalación de balcones de metal




FOTO 5: Sustrucción de piso por piso granito



FOTO 6: Sustrucción de piso por piso granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público